

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN

GEBOUWSCHIL: ISOLATIE VAN DE VOORGEVEL

LENTE 2025

Isolatie langs de binnenzijde
Uitvoerbaarheid

Muriel BRANDT
écorce
INNOVATIEF ECOLOGISCH








- ▶ Identificeren van de impact en risico's van isolatie langs de binnenzijde
- ▶ Opsommen van de aandachtspunten en in acht te nemen parameters bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid van de isolatie langs de binnenzijde van een bestaande muur



IMPACT EN RISICO'S

TOEPASBAARHEID



Risico van interne condensatie door waterdampdiffusie (WDD)**Winter****Zomer**

Bron: Energie +

⇒ Uitvoerig behandeld in deel 2


WIJZIGING VAN HET HYGROTHERMISCHE GEDRAG

**Verlaging van de temperatuur van de muur in de winter
(en omgekeerd in de zomer: verhoging van de temperatuur van de muur)**


→ grotere temperatuurschommelingen in de loop van het jaar → spanningen

Winter

Niet-geïsoleerde muur



Langs de binnenzijde geïsoleerde muur



Bron: Energie +



Het risico van scheurvorming in het metselwerk


- ▶ is afhankelijk van volgende parameters
 - De grootte van de gevel
 - Het blootstellingsniveau
 - De mechanische kenmerken van de materialen van het metselwerk
 - De maatvastheid van het metselwerk (uitzettingscoëfficiënt, hydraulische krimp...)
 - De kleur van het parement



Bron: Energie +



Vermindering van het droogpotentieel



Het risico van scheurvorming in het metselwerk

- ▶ vermindering van het droogpotentieel en vorstschade - 3 voorwaarden
 - de vorstgevoeligheid van de baksteen
 - het watergehalte in de baksteen
 - de temperatuur in de baksteen (vorst treedt slechts op als de temperatuur onder 0 °C daalt)



Bron: Energie +



IMPACT EN RISICO'S

TOEPASBAARHEID

- ▶ Voorafgaande analyses





Diagnose

Een diagnose van de bestaande gevelmuur is van primordiaal belang voor er kan worden overwogen langs de binnenzijde te isoleren.

- ▶ Waaruit bestaat de bestaande muur precies? → sonderingen
- ▶ Is de basismuur compatibel met deze isolatietechniek?
- ▶ Zijn er contra-indicaties en bestaan er behandelingen?
- ▶ Wat houden deze behandelingen in?



Vereiste voorafgaande onderzoeken

- ▶ Opsporen van eventuele zichtbare schade (binnen en/of buiten)
- ▶ Analyse van de samenstelling van de wand, van de materialen en van hun kenmerken
- ▶ Hoe zit het met de blootstelling aan vocht en vorst van de wand?
- ▶ Welke binnenklimaatklasse geldt voor de verschillende ruimten?
- ▶ Zijn de verwarmings- en ventilatiesystemen in goede staat?



Techniek niet aanbevolen bij ...

- ▶ zichtbare vochtgerelateerde schade binnen en/of buiten:

Buiten: aanwezigheid van vochtvlekken, vochtfront, uitbloeiende zouten, algen, scheuren, oppervlakkige afschilfering van de buitenbakstenen (vorstgevoeligheid), ...

Binnenafwerking: scheuren, niet-hechtend schilderwerk, beschadigde binnenbepleistering, ...

⇒ **De oorzaak van het probleem opsporen**
(! Niet altijd evident, tal van oorzaken mogelijk)

⇒ **Oorzaak aanpakken alvorens te isoleren**
(! Niet altijd mogelijk)



Techniek niet aanbevolen bij ...

- ▶ opstijgend vocht

⇒ **Meten** (niet altijd zichtbaar)

⇒ **Behandelen** (injecties, bekuiping, ...)

⇒ **Controleren van het drogen na behandeling**



Bron: Buildwise



Techniek niet aanbevolen bij ...

- muur bestaande uit niet-vorstvaste materialen

Aanwijzing: soms zichtbaar door oppervlakkige afschilfering van de bakstenen en/of van de mortel buiten



Bron: Energie +




Techniek niet aanbevolen bij ...

- ▶ houten draagstructuur ingewerkt in de te isoleren gevel
 - met schade



Bron: Buildwise - KUL



Bron: Energie +

- zonder schade: vereist aanvullende studies (bijv. dynamische simulatie) om de uitvoerbaarheid te verifiëren



Techniek niet aanbevolen bij ...

- ▶ buitenbekleding die ondoorlatend is voor waterdampdiffusie

Gelijmde steen, ondoorlatende verf, geëmailleerde baksteen zonder spouw, betegeling, enz.

⇒ **Inspectie van de exacte samenstelling van de muur**

⇒ **Aandachtspunt WDD (waterdampdiffusie), behandeld in deel 2**



6 | Dampdichte buitenafwerking. Links: keramische tegels. Rechts: geëmailleerde baksteen.

Bron: Buildwise



Techniek niet aanbevolen bij ...

- ▶ niet erg dikke volle muur, blootgesteld aan gemiddelde tot hevige regen

B | Toepasbaarheid van een isolatie langs de binnenzijde naargelang van het type metselwerk.


Typologie van de muur	Blootstelling aan de regen	
	Gemiddeld tot hoog	Beperkt
Binnenmuur	De techniek is zonder meer toepasbaar	
(Al dan niet geïsoleerde) spouwmuur		
Muur uit stortbeton		
Volle muur met een dikte van minstens twee bakstenen	De techniek is zonder meer toepasbaar	De techniek is zonder meer toepasbaar
Volle muur met een dikte van anderhalve baksteen	De techniek vereist bijkomend onderzoek	
Volle muur met een dikte van één baksteen (of minder)	De techniek wordt afgeraden	

Bron: Buildwise



Techniek niet aanbevolen bij ...

- ▶ niet erg dikke volle muur, blootgesteld aan gemiddelde tot hevige regen
 - Regenblootstelling



Oriëntatie van de slagregens in
België

Bron: Energie +




Afhankelijk van de bouwcontext



Techniek niet aanbevolen bij ...

- ▶ waterleidingen of andere leidingen in de wand die gevoelig zijn voor vocht of vorst

⇒ **Leidingen dienen verplaatst te worden om ze vorstvrij te plaatsen**



Bron: Energie +



Techniek niet aanbevolen bij ...

- ▶ binnenklimaatklasse 4 (gebouw met een hoge dampproductie)
- ▶ binnenklimaatklasse 3 (gebouw met een hogere dampproductie en een matige ventilatie): vereist aanvullende studies (bijv. dynamische simulatie) om de uitvoerbaarheid te verifiëren

⇒ **Aandachtspunt behandeld in deel 2**




Voor meer informatie...



Buildwise-artikel 2012-04.16:
Isolatie langs de binnenzijde
van bestaande muren: diagnose




Kortom: kan ik mijn muur langs de binnenzijde isoleren?



Bron: [Gids Duurzame Gebouwen](#)



Kortom: kan ik mijn muur langs de binnenzijde isoleren?



Bron: Gids Duurzame Gebouwen





- Een gevel langs de binnenzijde isoleren is een techniek die het voordeel heeft dat het buitenaanzicht behouden blijft, maar kan alleen worden toegepast onder bepaalde strikte voorwaarden en moet met zorg en met kennis van zaken worden uitgevoerd.





Gids Duurzame Gebouwen

www.gidsduurzamegebouwen.brussels

- ▶ Energie | Transmissieverliezen beperken | Isolatie van een muur aan de binnenkant



Websites

- ▶ Energie+ | Isolation par l'intérieur
- ▶ Energie+ | Isoler un mur par l'intérieur



Naslagwerken

- ▶ Guide Isolation thermique par l'intérieur des murs existants en briques pleines
Architecture et Climat - 2010
- ▶ Buildwise:
Isolatie langs de binnenzijde van bestaande muren
Isolatie langs de binnenzijde van bestaande muren: diagnose
Isolatie langs de binnenzijde van bestaande muren: systemen en dimensionering
Isolatie langs de binnenzijde van bestaande muren: detaillering





Opleidingen en seminars

- Schrijf u in voor de door Leefmilieu Brussel georganiseerde opleidingen <https://leefmilieu.brussels/opleidingenduurzamegebouwen>

Raadpleeg gratis alle documentatie!



Muriel BRANDT

Projectingenieur

écorce sa

☎ + 32 4 226 91 60

✉ info@ecorce.be



BEDANKT VOOR UW AANDACHT

