

Annexe V - Tableau synoptique des arbres à abattre et sécuriser par réduction

N°	ID	ID arbre remarqu.	Date de référence	x	y	N° coupe	Essence	Statut	Circ. à 1,5m (cm)	Etat sanit. (0 à 1)	Pronostic	Risque de rupture (A)	Calibre de l'organe instable (B)	Occurrence d'une cible (C)	Niveau de danger (A+B+C)	Intervention recommandée	Délai (p/r date de référence)	Remarques
1	6808		2025-06-24	154145,1	168165,5	5	Fraxinus excelsior	Debout	89	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Infection basale
2	11380		2025-06-24	154097,9	169317,8	2	Fraxinus excelsior	Debout	53	0	Mort	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Mort
3	11389		2025-06-24	154207,1	169318,4	2	Fraxinus excelsior	Debout	81	0	Mort	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Peu fréquente (2)	Faible (6)	Abattage	< 3 ans	Mort
4	11390		2025-06-24	154208,6	169318,1	2	Fraxinus excelsior	Debout	76	0	Mort	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Peu fréquente (2)	Faible (6)	Abattage	< 3 ans	Mort
5	11890		2025-06-24	154021,9	168976,1	2	Acer platanoides	Debout	180	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	
6	11991		2025-06-24	154039,4	169034	2	Fraxinus excelsior	Debout	80	0,7	< 10 ans	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Gêne un chêne d'avenir
7	12198		2025-06-24	154094	169336,7	2	Acer pseudoplatanus	Debout	270	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	En dépérissement avancé - Risque de rupture de branches en surplomb d'arrêt de bus
8	12205		2025-06-24	154276,9	169312	2	Chamaecyparis lawsoniana 'Squarrosa'	Debout	111	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
9	12232		2025-06-24	154219	169331,9	2	Acer pseudoplatanus	Debout	216	0	Mort	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
10	12233		2025-06-24	154206,9	169336,6	2	Acer pseudoplatanus	Debout	195	0,3	< 5 ans	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	
11	12709		2025-06-24	154270,1	169126,4	1	Acer pseudoplatanus	Debout	169	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	
12	12727		2025-06-24	154238,3	169131,9	1	Acer pseudoplatanus	Debout	107	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Attaqué par Phytophthora et Armillaire
13	12738		2025-06-24	154249,7	169170,4	1	Acer platanoides	Debout	231	0,5	< 5 ans	Sévère (4)	450-900 mm (3)	Peu fréquente (2)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Attaque d'armillaire- Fissur - Antécédent de bris de branche - Risque de chute sur nouvelles plantations
14	12776		2025-06-24	154320,8	169141,4	1	Fraxinus excelsior	Debout	188	0	Mort	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
15	13005		2025-06-24	154017	168956	2	Quercus palustris	Chandelle	194	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Chandelle pourrie
16	13007		2025-07-29	154013,8	168954,7	2	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	Debout	118	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort à proximité de la voirie
17	13346		2025-06-24	153930,2	169072,3	2	Populus x canadensis	Debout	136	0,6	< 10 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Antécédent de bris de branches - Trametes sur bois de tension
18	13599		2025-06-24	153874,6	168751,3	3	Quercus robur	Debout	244	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Amadouvier vers 15 m de haut
19	13705		2025-06-24	153865,1	168810	3	Acer platanoides	Debout	130	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale

Annexe V - Tableau synoptique des arbres à abattre et sécuriser par réduction

N°	ID	ID arbre remarqu.	Date de référence	x	y	N° coupe	Essence	Statut	Circ. à 1,5m (cm)	Etat sanit. (0 à 1)	Pronostic	Risque de rupture (A)	Calibre de l'organe instable (B)	Occurrence d'une cible (C)	Niveau de danger (A+B+C)	Intervention recommandée	Délai (p/r date de référence)	Remarques
20	13731		2025-06-24	153860,5	168850,3	3	Fraxinus excelsior	Debout	179	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourridié basal
21	13783		2025-06-24	153784,1	168804,5	3	Acer pseudoplatanus	Debout	188	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Permanente (4)	Elevé (10)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale
22	14051		2025-06-24	154228,4	168794,5	1	Acer pseudoplatanus	Debout	165	0	Mort	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
23	14118		2025-06-24	154250	168899,6	1	Fraxinus excelsior	Debout	169	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	
24	14145		2025-07-07	154233,2	168932,5	1	Picea abies	Debout	138	0,7	< 5 ans	Faible (1)	450-900 mm (3)	Peu fréquente (2)	Faible (6)	Abattage	< 1 an	Arbre scolyté
25	14148		2025-07-07	154232,8	168935,7	1	Picea abies	Debout	99	0,7	< 5 ans	Faible (1)	150-450 mm (2)	Peu fréquente (2)	Faible (5)	Abattage	< 1 an	Dominé - Arbre scolyté
26	14150		2025-07-14	154228,8	168943,8	1	Picea abies	Debout	109	0,6	< 1 an	Faible (1)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Faible (6)	Abattage	< 1 an	Scolyté
27	14153	2872	2025-06-24	154258,3	169049,3	1	Tilia tomentosa	Debout	454	0,5	< 5 ans	Sévère (4)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (10)	Sécurisation par réduction	< 1 an	Vétérán en déclin mis en défens - Grosse charpentiére brisée en avril 2025 - Houppier déséquilibré instable
28	14521		2025-06-24	154030,1	168856,8	3	Robinia pseudoacacia	Debout	195	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	En descente de cime, tronc pourri
29	14687		2025-06-24	153903	168752,5	3	Quercus rubra	Debout	352	0,4	< 5 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Antécédent de bris de charpentiére, base de charpentiére colonisée pourrie, condamné
30	14748		24/06/2025	153930,8	168715,2	3	Quercus rubra	Debout	300	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	> 900 mm (4)	Fréquente (3)	Elevé (10)	Abattage	< 1 an	Antécédents de bris de branches - En cours de démontage naturel
31	14849		2025-06-24	153990,6	168756,8	3	Quercus palustris	Debout	305	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	> 900 mm (4)	Fréquente (3)	Elevé (10)	Abattage	< 1 an	Pourridié basal
32	14889		2025-06-24	154080,5	168681,6	3	Quercus robur	Debout	174	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale
33	15016		2025-06-24	154070,1	168832,6	3	Quercus rubra	Debout	304	0,7	< 10 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Sécurisation par réduction	< 1 an	Fomes fomentarius à la base du houppier - Risque de casse
34	15036		2025-06-24	154038,1	168801,4	3	Quercus palustris	Debout	249	0,5	< 5 ans	Sévère (4)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (10)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale + Fomes à la base du houppier - Antécédents de bris de branches
35	15161		2025-06-24	153965,8	168595,8	3	Acer pseudoplatanus	Debout	120	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort

Annexe V - Tableau synoptique des arbres à abattre et sécuriser par réduction

N°	ID	ID arbre remarqu.	Date de référence	x	y	N° coupe	Essence	Statut	Circ. à 1,5m (cm)	Etat sanit. (0 à 1)	Pronostic	Risque de rupture (A)	Calibre de l'organe instable (B)	Occurrence d'une cible (C)	Niveau de danger (A+B+C)	Intervention recommandée	Délai (p/r date de référence)	Remarques
36	15261		17-07-2025	154055,9	168544,6	4	Fagus sylvatica	Debout	250	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Echaudure très présente à la base du houppier, risque d'étêtage
37	15262		17-07-2025	154062,6	168540,7	4	Fagus sylvatica	Debout	302	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Echaudure très présente sur toute la hauteur de l'arbre
38	15264		17-07-2025	154072,6	168564,4	4	Fraxinus excelsior	Debout	168	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Basculé et enroué dans un houppier voisin
39	15387		17-07-2025	154182,7	168578,2	4	Pinus sylvestris	Debout	127	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Sécurisation par réduction	< 1 an	Mort
40	15445		2025-06-24	154017,7	168628,4	3	Acer velutinum	Debout	84	0	Mort	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Mort
41	15451		2025-07-03	154152,7	168609,1	4	Abies concolor	Debout	83	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
42	15551		17-07-2025	153915,7	168548	4	Quercus rubra	Debout	289	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Attaque d'armillaire
43	15603		17-07-2025	153988,2	168474,6	4	Castanea sativa	Debout	147	0,2	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Desséché en bord de voirie
44	15666		2025-06-24	154090,1	168492,5	4	Betula pendula	Debout	93	0	Mort	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Mort
45	15781		17-07-2025	154265,8	168544,4	4	Quercus robur	Debout	232	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Déperissement, pourriture des racines, en surplomb d'un banc
46	15788		17-07-2025	154256,5	168529,1	4	Acer pseudoplatanus	Debout	129	0,3	< 5 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Déperissement, pourriture basale avancée
47	15789		17-07-2025	154248,9	168531,7	4	Pinus sylvestris	Debout	143	0,1	< 1 an	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Quasi mort
48	15972		17-07-2025	154136,4	168467	4	Pinus sylvestris	Debout	142	0,1	< 1 an	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Peu fréquente (2)	Moyen (7)	Sécurisation par réduction	< 1 an	Quasi mort
49	16203		17-07-2025	154090,7	168411,4	4	Betula pendula	Debout	153	0	Mort	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
50	16378		17-07-2025	154002,3	168381,5	4	Fagus sylvatica	Debout	95	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Sécurisation par réduction	< 1 an	Deux carpophores d'amadouvier, proche de voirie - Laisser une chandelle de 5 m max.
51	16382		17-07-2025	154008,8	168391,1	4	Fagus sylvatica	Debout	117	0,6	< 10 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Sécurisation par réduction	< 1 an	Laisser le fût jusqu'à la fourche
52	16394		17-07-2025	153996,2	168351,6	4	Pinus sylvestris	Debout	132	0	Mort	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
53	16396		17-07-2025	154003,6	168351,7	4	Fraxinus excelsior	Debout	178	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Deux ganodermes au pied

Annexe V - Tableau synoptique des arbres à abattre et sécuriser par réduction

N°	ID	ID arbre remarqu.	Date de référence	x	y	N° coupe	Essence	Statut	Circ. à 1,5m (cm)	Etat sanit. (0 à 1)	Pronostic	Risque de rupture (A)	Calibre de l'organe instable (B)	Occurrence d'une cible (C)	Niveau de danger (A+B+C)	Intervention recommandée	Délai (p/r date de référence)	Remarques
54	16468		17-07-2025	153986,8	168279,1	4	Acer pseudoplatanus	Debout	136	0,3	< 5 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	
55	16484		17-07-2025	153957,4	168260	4	Fraxinus excelsior	Debout	128	0	Mort	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
56	16530		17-07-2025	153912,3	168209,3	4	Larix decidua	Debout	152	0	Mort	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
57	16616		02-07-2025	153925,6	168490,7	4	Fraxinus excelsior	Debout	152	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
58	16645		02-07-2025	153921,8	168475,4	4	Acer pseudoplatanus	Debout	250	0,2	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Attaque avancée d'armillaire
59	16750		17-07-2025	153959,8	168416,5	4	Quercus robur	Debout	110	0	Mort	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
60	16841		2025-06-30	153978,6	168385,3	4	Quercus rubra	Debout	189	0,6	< 10 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Perte d'une grosse charpentièrè lors de la tempête Ciaran du 02/11/2023 - Fissuration de la fourche qui déstabilise la charpentièrè restante
61	16856		2025-06-24	153975,4	168359,2	4	Prunus avium	Debout	150	0,6	< 10 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Ancienne fourche à écorce incluse dont 1 brin a été coupé - Un polypore occupe la fourche et fragilise la base du second brin - Danger pour le chemin voisin
62	16881		16-07-2025	153901	168391,3	4	Fraxinus excelsior	Debout	104	0,2	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Attaque d'armillaire avancée
63	16886		16-07-2025	153880,6	168410,7	4	Fraxinus excelsior	Debout	167	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Permanente (4)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Attaqué par l'armillaire
64	16891		2025-06-30	153864,3	168400	5	Betula pendula	Debout	129	0	Mort	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
65	16925		2025-06-30	153889,2	168374	5	Fraxinus excelsior	Debout	183	0,4	< 5 ans	Sévère (4)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (10)	Abattage	< 1 an	Pourriture de pied importante
66	16926		16-07-2025	153895,2	168364,4	4	Fraxinus excelsior	Debout	127	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Attaque d'armillaire
67	17027		2025-06-30	153838,8	168361,8	5	Betula pendula	Debout	102	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
68	17037		16-07-2025	153954,6	168311,5	4	Quercus robur	Debout	242	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Antécédent de rupture de charpentièrè - Attaque d'amadouvier
69	17274		2025-07-01	153794,1	168338,2	5	Betula pendula	Debout	133	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort

Annexe V - Tableau synoptique des arbres à abattre et sécuriser par réduction

N°	ID	ID arbre remarqu.	Date de référence	x	y	N° coupe	Essence	Statut	Circ. à 1,5m (cm)	Etat sanit. (0 à 1)	Pronostic	Risque de rupture (A)	Calibre de l'organe instable (B)	Occurrence d'une cible (C)	Niveau de danger (A+B+C)	Intervention recommandée	Délai (p/r date de référence)	Remarques
70	17278		2025-07-01	153811,2	168324,9	5	Betula pendula	Debout	95	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
71	17313		2025-07-01	153803,2	168305,6	5	Betula pendula	Debout	135	0	Mort	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
72	17405		2025-07-14	153850,9	168277,3	5	Betula pendula	Debout	128	0,6	< 5 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	
73	17440		2025-07-07	153865,4	168233,2	5	Betula pendula	Debout	131	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
74	17493		2025-07-14	153869,6	168222,5	5	Larix decidua	Debout	100	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
75	17631		2025-07-01	154324,2	168929,9	1	Acer platanoides	Debout	195	0,4	< 5 ans	Sévère (4)	< 150 mm (1)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	
76	17809		2025-07-01	154324,9	168725,6	1	Acer platanoides	Debout	158	0,7	< 10 ans	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Dominé
77	17811		2025-07-01	154316,1	168721,1	1	Acer platanoides	Debout	178	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	
78	17957		22-07-2025	154516,9	168837,7	6	Betula pendula	Debout	144	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Surplombant la voie verte - Déperissement - Pourriture basale due à l'armillaire - Arbre voisin ayant basculé
79	17993		22-07-2025	154456,9	168748,6	6	Fraxinus excelsior	Debout	122	0,3	< 5 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale avancée
80	17997		22-07-2025	154457,2	168739,9	6	Robinia pseudoacacia	Debout	188	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale débutante, en surplomb de chemin
81	18028		22-07-2025	154433,8	168696,6	6	Robinia pseudoacacia	Debout	114	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	En surplomb de la piste cyclable - Arbres voisins ayant basculés
82	18032		22-07-2025	154425,4	168691,6	6	Ulmus minor	Debout	109	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Graphiose, sujet entièrement défolié
83	18036		22-07-2025	154422	168678,3	6	Robinia pseudoacacia	Debout	201	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	
84	18037		22-07-2025	154416,1	168681,1	6	Robinia pseudoacacia	Debout	184	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale débutante
85	18071		22-07-2025	154386,3	168623,4	6	Robinia pseudoacacia	Debout	229	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Déperissement, descente de cime et attaque d'armillaire
86	18089		22-07-2025	154380,4	168597,4	6	Robinia pseudoacacia	Debout	149	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourriture au collet, en surplomb de la voie verte et de bancs

Annexe V - Tableau synoptique des arbres à abattre et sécuriser par réduction

N°	ID	ID arbre remarqu.	Date de référence	x	y	N° coupe	Essence	Statut	Circ. à 1,5m (cm)	Etat sanit. (0 à 1)	Pronostic	Risque de rupture (A)	Calibre de l'organe instable (B)	Occurrence d'une cible (C)	Niveau de danger (A+B+C)	Intervention recommandée	Délai (p/r date de référence)	Remarques
87	18094		2025-07-03	154366,3	168590,5	6	Acer platanoides	Chandelle	247	0,1	< 1 an	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Quasi Mort
88	18144		22-07-2025	154321,6	168482,2	6	Acer pseudoplatanus	Debout	168	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourriture avancée des racines
89	18157		22-07-2025	154307,1	168451,1	6	Acer pseudoplatanus	Debout	178	0,2	< 5 ans	Sévère (4)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (10)	Abattage	< 1 an	Cime morte, pourriture de l'entièreté du tronc, basculement imminent
90	18191		22-07-2025	154302	168395,3	6	Robinia pseudoacacia	Debout	120	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	En surplomb de la voie verte et d'un banc
91	18252		22-07-2025	154231,1	168304,9	6	Fraxinus excelsior	Debout	85	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
92	18259		22-07-2025	154239,3	168325,3	6	Acer platanoides	Debout	170	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Début de pourriture basale
93	18266		22-07-2025	154245,1	168349,5	6	Acer platanoides	Debout	118	0,4	< 5 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale avancée, stationnement
94	18272		22-07-2025	154254,7	168361,1	6	Acer platanoides	Debout	161	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Peu fréquente (2)	Moyen (7)	Sécurisation par réduction	< 1 an	Houppier risque de tomber sur les installations de chantier
95	18292		01/07/2025	154207	168248,1	6	Aesculus hippocastanum	Debout	187	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 3 ans	Arbre foudroyé
96	18322		2025-07-01	154216,4	168192,7	6	Acer platanoides	Debout	155	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Tronc creux au niveau de la fourche basale
97	18418		2025-07-01	154185,2	168103,8	6	Acer platanoides	Debout	134	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale
98	18439		2025-07-01	154178,2	168111,9	6	Carpinus betulus	Debout	114	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale
99	18476		2025-07-07	154164,1	168069,4	6	Fraxinus excelsior	Debout	109	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
100	18501		2025-07-01	154161	168041,8	6	Fraxinus excelsior	Debout	142	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale, condamné
101	18510		2025-07-01	154146,9	168028,5	6	Acer platanoides	Debout	131	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale
102	18769		2025-07-15	154152,8	168185,4	5	Castanea sativa	Debout	143	0	Mort	Modéré (2)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
103	18794		2025-07-01	154169,8	168223,7	5	Acer platanoides	Debout	125	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Infecté, sans avenir durable
104	19018		2025-07-01	153910,7	168151,1	5	Fraxinus excelsior	Debout	125	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
105	19082		2025-07-14	153898,1	168125,7	5	Robinia pseudoacacia	Debout	117	0,1	< 1 an	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Quasi-Mort

Annexe V - Tableau synoptique des arbres à abattre et sécuriser par réduction

N°	ID	ID arbre remarqu.	Date de référence	x	y	N° coupe	Essence	Statut	Circ. à 1,5m (cm)	Etat sanit. (0 à 1)	Pronostic	Risque de rupture (A)	Calibre de l'organe instable (B)	Occurrence d'une cible (C)	Niveau de danger (A+B+C)	Intervention recommandée	Délai (p/r date de référence)	Remarques
106	19090		2025-07-14	153896,2	168114,8	5	Quercus rubra	Debout	98	0,7	< 10 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Dominé - Ganoderme au collet
107	19093		2025-07-01	153904,4	168110,2	5	Robinia pseudoacacia	Debout	151	0,7	> 10 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Tronc, collet et racine fissurés - Risque de chute
108	19133		2025-07-01	153952,4	168137,1	5	Acer pseudoplatanus	Debout	122	0,6	< 10 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	
109	19140		2025-07-01	153967,7	168147,3	5	Acer pseudoplatanus	Debout	147	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	
110	19153		2025-07-14	154002,6	168183	5	Fraxinus excelsior	Debout	101	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Vigueur faible
111	19159		2025-07-14	154030,4	168201,3	5	Fraxinus excelsior	Debout	103	0,5	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Vigueur faible
112	19262		2025-07-03	153843,2	168008,1	5	Prunus avium	Debout	100	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	En lisière, branches pourries, tronc blessé, sans avenir
113	19303		2025-07-02	153779,5	168023,1	5	Acer pseudoplatanus	Debout	127	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Chancieux - A abattre pour donner de la place aux chênes d'avenir voisins
114	19332		2025-07-02	153773,8	168050,3	5	Betula pendula	Debout	150	0	Mort	Elevé (3)	450-900 mm (3)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
115	19337		2025-07-02	153758,6	168060,4	5	Populus x canadensis	Chandelle	134	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort - Risque de chute dans jardin voisin
116	19356		2025-07-02	153721,7	168048,1	5	Acer pseudoplatanus	Debout	127	0,5	< 5 ans	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Dominé, infecté, en dépérissement, sans avenir durable
117	19446		2025-07-02	153757,9	168007,3	5	Ulmus minor	Debout	124	0	Mort	Faible (1)	< 150 mm (1)	Fréquente (3)	Faible (5)	Abattage	< 1 an	Mort
118	20002		2025-07-03	153814	168942,9	3	Fraxinus excelsior	Debout	99	0,2	< 5 ans	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	En descente de cime
119	20014		2025-07-03	153980,3	168710,7	3	Ulmus sp.	Debout	76	0	Mort	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
120	20018		2025-07-03	154053,3	168870,1	3	Ulmus minor	Debout	68	0,1	< 1 an	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Quasi mort
121	20020		2025-07-03	154097,6	168854,5	3	Acer pseudoplatanus	Debout	59	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	< 150 mm (1)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	
122	20021		2025-07-03	154103,3	168809,1	3	Ulmus minor	Debout	95	0	Mort	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
123	20022		2025-07-03	154096,1	168802,3	3	Ulmus minor	Debout	85	0	Mort	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
124	20024		2025-07-03	153847,6	168760,2	3	Ulmus minor	Debout	85	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort

Annexe V - Tableau synoptique des arbres à abattre et sécuriser par réduction

N°	ID	ID arbre remarqu.	Date de référence	x	y	N° coupe	Essence	Statut	Circ. à 1,5m (cm)	Etat sanit. (0 à 1)	Pronostic	Risque de rupture (A)	Calibre de l'organe instable (B)	Occurrence d'une cible (C)	Niveau de danger (A+B+C)	Intervention recommandée	Délai (p/r date de référence)	Remarques
125	20030		2025-07-03	154154,4	168000,2	6	Fraxinus excelsior	Debout	75	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale, dominé, stressé
126	20034		2025-07-03	154147,2	167991,2	6	Fraxinus excelsior	Debout	118	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	
127	20035		2025-07-03	154179,7	168050,6	6	Quercus robur	Debout	60	0,2	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale
128	20037		2025-07-03	154201,5	168146,3	6	Carpinus betulus	Debout	47	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale
129	20038		2025-07-03	154176,8	168109,2	6	Carpinus betulus	Debout	85	0,4	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Pourriture basale
130	20068		2025-07-15	154142,9	168278,2	5	Acer pseudoplatanus	Debout	94	0	Mort	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Mort
131	20137		2025-07-03	154298,8	169093,2	1	Fraxinus excelsior	Debout	102	0,6	< 10 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Endommagé dans son bois de tension - Premières fissures horizontales visibles - Risque de chute sur le chemin voisin
132	20190		2025-07-15	153873,3	168226,8	5	Larix decidua	Debout	71	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
133	20191		2025-07-15	153859,1	168022	5	Prunus avium	Debout	110	0,6	< 10 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Permanente (4)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	En lisière
134	20215		2025-07-15	153875,8	168230,3	5	Larix decidua	Debout	81	0,2	< 5 ans	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	
135	20225		2025-07-03	153809,2	168942,8	3	Fraxinus excelsior	Debout	85	0,2	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Cime envahie par le lierre et réduite à sa plus simple expression - Arbre quasi-mort menaçant le terrain de sport voisin
136	20245		2025-07-03	153837	168006,6	5	Prunus avium	Chandelle	67	0,3	< 5 ans	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Quasi-mort en bordure de sentier
137	20262		17-07-2025	153907,5	168529	4	Fraxinus pennsylvanica	Debout	85	0,1	< 1 an	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Quasi mort
138	20286		2025-07-15	153842	168271,3	5	Betula pendula	Debout	77	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort

Annexe V - Tableau synoptique des arbres à abattre et sécuriser par réduction

N°	ID	ID arbre remarqu.	Date de référence	x	y	N° coupe	Essence	Statut	Circ. à 1,5m (cm)	Etat sanit. (0 à 1)	Pronostic	Risque de rupture (A)	Calibre de l'organe instable (B)	Occurrence d'une cible (C)	Niveau de danger (A+B+C)	Intervention recommandée	Délai (p/r date de référence)	Remarques
139	20298		2025-07-15	154157,6	168187,4	5	Acer pseudoplatanus	Debout	76	0,5	< 5 ans	Faible (1)	< 150 mm (1)	Fréquente (3)	Faible (5)	Abattage	< 1 an	Infecté, dominé, sans avenir durable - A abattre au profit du chêne d'avenir voisin
140	20329		2025-07-03	153840,2	168276,3	5	Betula pendula	Debout	57	0	Mort	Elevé (3)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Mort
141	20372		2025-07-03	153857,4	168119,4	5	Quercus robur	Debout	69	0,6	< 10 ans	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Broussins, dominé, stressé, chétif, sans avenir harmonieux durable
142	30347		24-07-2025	154355,9	168573,4	6	Quercus rubra	Chandelle	295	0,3	< 5 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Peu fréquente (2)	Moyen (8)	Sécurisation par réduction	< 1 an	Suppléants sur la chandelle instables, taille des rejets
143	30360		24-07-2025	154442,3	168723,1	6	Robinia pseudoacacia	Debout	65	0,2	< 5 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Peu fréquente (2)	Moyen (8)	Abattage	< 1 an	Arbre en cours de basculement, repose sur un arbre voisin
144	30396		25-07-2025	153928,6	168527,4	4	Carpinus betulus	Debout	56	0	Mort	Modéré (2)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Moyen (7)	Abattage	< 1 an	Mort
145	30408		25-07-2025	153911,6	168373,1	4	Fraxinus excelsior	Debout	80	0,3	< 5 ans	Sévère (4)	150-450 mm (2)	Fréquente (3)	Elevé (9)	Abattage	< 1 an	Pourriture du collet déjà fortement avancée